


褥瘡予防対策



過去8年間の褥瘡発生率

年度	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
発生率	1.39	1.49	1.64	0.69	0.33	0.38	0.34	0.47

ウレタンマットレスのへたり調査: ガイドラインの基準値11mm以上

2010年: 16.8mm

2015年: 10.4mm

2017年: 13.9mm

2017年度褥瘡発生率: 0.47%

スキンテア: 0.17% (0.46%)

2017年度褥瘡推定発生率: 0.46%

MDRPU: 0.29% (0.26%)

全国大学病院褥瘡推定発生率: 1.16% (2014年データ)